



İTFAİYE RAPORU

Doküman No :	D.İTF.FR.010
Yapı Tarihi :	01.05.2025
Revizyon Tarihi / No :	
Sayfa :	1 / 1

İlgi: Filiz ALMALI'nın 06.02.2026 tarih ve 24842 sayılı dilekçesi.

Yasal dayanak:19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik".

İşyerinin Üzvan Sahibi / Yetkilisi	Misafir Evi Kaynakçı Filiz ALMALI
İşyeri Nev'i	Konaklama
Tehlike Sınıfı/ Kullanım Sınıfı	Orta Tehlike
İşyerinin Açık Adresi	Karaköçeliler Mahallesi Mercimek Caddesi No:70-70/A Fethiye/MUGLA
Yapının Özellikleri (Cinsi, Metrekareli vb.)	Yapı kayıt belgesi, onaylı vaziyet planı ve işyerinde yapılan incelemelerde, işletme zemin+1 katlı binada hizmet vermektedir. İşletme zemin katta bagimsiz giriş çıkışlı 4 oda, resepsiyon bagimsiz giriş çıkışlı mutfak/restorant, 1.katta 5 oda olup toplam 9 oda 18 yatak kapasitelidir Yapı Kayıt Belgelerine göre toplamda 499,73 m ² dir. İşletme kaçış mesafeleri Ek-5/B tablosunda belirtilen standartlara uygundur.
Yangına Karşı Alınmış Olan Mevcut Önlemler	-İşletme 1. katı oda kapasiteden bina dışına tek yön kaçış mesafesi 14,37 metredir. -İşletmede mutfagında elektrikli aletler kullanılmaktadır. -İşletmenin gerekli yerlerinde standartlara uygun yangın 112 levhası mevcut. -İşletmede standartlara uygun merkezi duman algılama sistemi mevcut. -İşletmenin gerekli yerlerinde standartlara uygun acil durum aydınlatma ve acil durum yönlendirme cihazları mevcut. -İşletme elektrik panosunda kaçak akım rölesi mevcut. -İşletmede yeterli sayıda 5 kg'lık KKT özellikli yangın söndürme cihazı mevcut. -İşletme oda kapıları 30 Dakika Yangın Dayanımlı kaminden kapanır olarak mevcut
Kontrol Sonucu Aldırılan Önlemler	
İtfaiye Raporu Makbuz No/ Ücret Miktarı	Tetik Ücreti: 1000,00 TL/ Yapı Kredi Bankası / Sorgu No: 000777117 Rapor Ücreti: 3500,00 TL/ Ak Bankası / Sorgu No: 352320
Başlangıç Yangınlarına Karşı Alınmış Olan Önlemlere İlgili Kanaat	*Başlangıç yangınlarına karşı alınmış olan tedbirlerin yeterli olduğu, binaya itfaiye müdahaleleri sırasında herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Mevcut önlemlerin korunması, periyodik bakım gerektiren sistemlerin düzenli bakım ve onarımlarını yaptırılması tedbirlerinin devamlı/igren sağlanması, rapor içeriğindeki kat planları, kapı ve bagimsiz bölümlerde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi aksi takdirde yapı sahib/işletmecinin doğrudan sorumlu olacağına bilmesi amacıyla işletmenin faaliyetlerine başlamasında ve devam etmesinde, herhangi bir sıkıntı yoktur. *İzlen mevzuatı kapsamındaki değerlendirilmesinin yetkili idarelere yapılması gerekmektedir.

YERİNDE İNCELEYENLER

KONTROL EDEN

R. DERGİ
İtfaiye Eri

B. ORHON
İtfaiye Eri

Aziz Arif KÜNGÖZ
Fethiye Grup Amir

Mustafa Hilmi SAHİN
Önleme Amir V.

MUSTAFA ÇİFTÇİ
Mustafa ÇİFTÇİ
Önleme Şube Müdür V.